

Überwachungsbericht nach § 9 Abs. 5 IZÜV

Anhang 4 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Kronach
für den Bereich eigenständiger Abwasserbehandlungsanlagen

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	476	LRA Kronach	27-632/14, 632/9-150/19
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	476	LRA Kronach	27-632/14, 632/9-150/19
Betreiber	[Name]	Metallveredlung Weiß GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Metallveredlung Weiß		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Angerstraße 1	96268	Mitwitz
	EMAS <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001 ff (+) <input checked="" type="checkbox"/>		
Anlage	[Bez.]	Abwasserbehandlungsanlage FESTLAND für eine IE-Anlage nach		
	[4.BlmSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	3.10.1 [E], Richtlinie 96/61 EG		§ 60 Abs. 3 Nr. 2a WHG

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>		Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>	X	Art des Anlasses:	Erstinbetriebnahme ABA
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.04.24	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	vollständig <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	Schwerpunkte <input checked="" type="checkbox"/>			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) <input checked="" type="checkbox"/>	X	Bescheid vom 23.11.2023; Bauabnahme vom 07.03.2024	
	Anforderungsliste ² <input checked="" type="checkbox"/>			
	Schwerpunktprogramm <input checked="" type="checkbox"/>			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung <input checked="" type="checkbox"/>	Stilllegung <input checked="" type="checkbox"/>

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
./.

Meldungen an Behörde / Dienststelle
./.

Bemerkungen für nächste Überwachung
./.

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL für die Produktionsanlage

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBImSchG 2.0/1998)